



Bilder zur EFD-Info Nr. 506

Checkliste für eine problemlose Verarbeitung von Gelcoat



1. Faserzeichnung



FreiLacke



Durelastic Oberflächenlösungen für Composites - Bilder zur Checkliste für eine problemlose Verarbeitung von Gelcoat

2. Abblättern des Gelcoat

FreiLacke







Durelastic Oberflächenlösungen für Composites - Bilder zur Checkliste für eine
problemlose Verarbeitung von Gelcoat

EFD-Info Nr. 506, Folie 3

3. Blasenbildung

FreiLacke






Durelastic Oberflächenlösungen für Composites - Bilder zur Checkliste für eine
problemlose Verarbeitung von Gelcoat

EFD-Info Nr. 506, Folie 4

4. Löcher, Nester, Nadelstiche


FreiLacke



Durelastic Oberflächenlösungen für Composites - Bilder zur Checkliste für eine
problemlose Verarbeitung von Gelcoat

EFD-Info Nr. 506, Folie 5




5. Farbveränderungen



Durelastic Oberflächenlösungen für Composites - Bilder zur Checkliste für eine
problemlose Verarbeitung von Gelcoat

EFD-Info Nr. 506, Folie 6

6. Risse




Durelastic Oberflächenlösungen für Composites - Bilder zur Checkliste für eine
problemlose Verarbeitung von Gelcoat

EFD-Info Nr. 506, Folie 7

13. Fettige Oberfläche, Elefantenhaut, Orangenhaut

FreiLacke



Durelastic Oberflächenlösungen für Composites - Bilder zur Checkliste für eine
problemlose Verarbeitung von Gelcoat

EFD-Info Nr. 506, Folie 8

14. Zu geringer Glanz

FreiLacke





Durelastic Oberflächenlösungen für Composites - Bilder zur Checkliste für eine
problemlose Verarbeitung von Gelcoat

EFD-Info Nr. 506, Folie 9

16. Selbstentformung

FreiLacke



Durelastic Oberflächenlösungen für Composites - Bilder zur Checkliste für eine
problemlose Verarbeitung von Gelcoat

EFD-Info Nr. 506, Folie 10